

## Raport

### Zniszczenia i zagrożenia obiektów zabytkowych spowodowane powodzią

maj-czerwiec 2010 r.

Miejscowość	obiekt	rodzaj i charakter zniszczeń	uwagi
<b>woj. lubelskie</b>			
Świeciechów (pow. kraśnicki)	Zespół kościoła par. p.w. św. Małgorzaty	Zalany - 23.05.2010 (do wys. ok. 1 m)	
Wilków (pow. opolski)	kościół par. p.w. św. Floriana i Urszuli (wraz z dzwonnica)	Zalany - 23.05.2010 (do wys. ok. 1 m)	
<b>woj. małopolskie</b>			
Binarowa (gm. Biecz, pow. gorlicki)	Drewniany kościół p.w. św. Michała Archanioła	Woda podmyła ziemię pod drewnianym kościołem p.w. św. Michała Archanioła. Wdarła się również wnętrza, podmywając posadzkę, która w niektórych miejscach zapadła się na ok. 5-10 centymetrów. Pochyliły się filary świątyni. Opadły boki ołtarza głównego, w zakrystii widoczny jest rozstęp belek. W kamiennej podmurówce utworzyły się rozstępy.	Informacja przekazana przez ROBiDZ w Krakowie 11.06.2010
Bydlin (gm. Klucze, pow. olkuski)	Zamek	W wyniku namoknięcia murów i porywistych wiatrów runął fragment murów ruin zamku. Zamek jest poważnie zagrożony dalszymi obrywami naruszonego muru.	Informacja przekazana przez ROBiDZ w Krakowie 11.06.2010
Kraków	Kopiec Piłsudskiego	Osunięcie zbocza na powierzchni ok. 70 m <sup>2</sup>	

Kraków	Kopiec Kościuszki	Uszkodzenia powierzchniowe spowodowane przesiąkaniem gruntu; zniszczenie systemu odwadniającego, uszkodzone drenaże spowodowały, że wody opadowe dostały się do wnętrza bryły kopca. Pojawiły się także pęknięcia ścieżek.	Informacja przekazana przez ROBiDZ w Krakowie 11.06.2010
Libusza (gm. Biecz, pow. golicki)	Kościół p.w. NMP	Przez drewniany kościół p.w. Narodzenia NMP przelała się fala wody. Świątynia pozostaje w odbudowie po pożarze.	Informacja przekazana przez ROBiDZ w Krakowie 11.06.2010
Melsztyn (gm. Zakliczyn)	Zamek	Zagrożenie muru oporowego wywołane osuwiskami, wskutek podmycia podłoża	Informacja przekazana 25.05.2010 g.14.30 przez p. Janusza Flakowicza - radnego gm. Zakliczyn., potwierdzona przez kier. del WUOZ w Tarnowie
Oświęcim	Muzeum Auschwitz-Birkenau	Zalane komory gazowe i krematorium; przeciekanie dachów baraków	Stan z 25 maja 2010.
Łapanów (pow. bocheński)	drewniany kościół p.w. św. Bartłomieja	Zalany kościół do wys. 1.5 m; uszkodzenie struktury architektonicznej (przemieszczenie elementów konstrukcyjnych, zerwanie podłóg); zniszczone elementy wyposażenia	Kościół po niedawnej kompleksowej, wieloletniej konserwacji. Informacja przekazana przez ROBiDZ w Krakowie 11.06.2010
Nowy Wiśnicz (pow. bocheński)	Zamek Lubomirskich	Uszkodzenie muru kurtynowego fortyfikacji bastionowej na szerokości ok. 6 m	
Sękowa (gm. Sękowa, pow. gorlicki)	drewniany kościół p.w. św. Filipa i Jakuba	Ulewny deszcz spowodował nagły przypływ wody, co było przyczyną zalania drewnianego kościoła p.w. św. Filipa i Jakuba. Dzięki szybkiej reakcji parafian i strażaków udało się opanować żywioł.	Informacja przekazana przez ROBiDZ w Krakowie 11.06.2010
Tropie (gm. Gródek nad Dunajcem, pow. nowosądecki)	Kościół p.w. Świętego Świerada	Oberwała się szkarpa przy kościele p.w. Świętego Świerada.	Informacja przekazana przez ROBiDZ w Krakowie 11.06.2010
<b>woj. mazowieckie</b>			

Chlewiska (pow. Szydłowiecki)	Zespół pałacowy (XVII-XX w.)	Podczas drugiej fali powodziowej zalany został park z zespołu pałacowego	Informacja przekazana przez delegaturę WUOZ w Radomiu.
Troszyn (gm. Gąbin, pow. płocki)	Kościół drewn. p.w. Św. Leonarda,	Kościół zalany w dniu 23.05.2010 - do wys. ok. 2 m; uszkodzone elementy wyposażenia; kościół został ponownie zalany podczas kolejnej fali powodziowej;	Informacja przekazana przez delegaturę WUOZ w Płocku.
<b>woj. opolskie</b>			
Rozwadza (pow. krapkowicki)	Pałac	Uszkodzenie fragmentu ściany	
<b>woj. podkarpackie</b>			
Jasło	Stary cmentarz	Podtopienie	
Krosno	Budynek d. kasa chorych	Podtopienie	
Krosno	Skarpa staromiejska	Osunięcie muru oporowego w rejonie ul. Zjazdowej	
Stępina-Cieszyna	Schrony na pociągi pancerne	Zalanie	
Tarnobrzeg-Wielowieś	Spichlerz podworski przy ul. Warszawskiej	Zalanie w wyniku przzerwania wałów na Wiśle (ponownie zalany 6.06.2010)	Informacja przekazana przez delegaturę WUOZ w Tarnobrzegu 7.06.2010
Tarnobrzeg-Wielowieś	Zespół Klasztorny Sióstr Dominikanek przy ul. M.K. Białeckiej	Zalanie w wyniku przzerwania wałów na Wiśle. Zespół klasztorny dominikanek złożony z kaplicy, domu sióstr, szkoły, muru (ponownie zalany 06.06.2010)	Informacja przekazana przez delegaturę WUOZ w Tarnobrzegu 7.06.2010
Tarnobrzeg-Wielowieś	Zespół kościoła par. p.w. św. Gertrudy przy ul. Piętaka 46	Zalanie w wyniku przzerwania wałów na Wiśle. Zespół kościoła par. złożony z kościoła p.w. św. Gertrudy, ogrodzenia z kaplicami, oraz plebanii (ponownie zalany 06.06.2010)	Informacja przekazana przez delegaturę WUOZ w Tarnobrzegu 7.06.2010
Trześń (gm. Gorzyce, pow. tarnobrzegi)	Zespół kościoła par.	Zespół kościoła par. złożony z kościoła par. p.w. św. Rodziny oraz ogrodzenia z 4 kaplicami (ponownie zalany 06.06.2010)	Informacja przekazana przez delegaturę WUOZ w Tarnobrzegu 7.06.2010
Trześń (gm. Gorzyce, pow. tarnobrzegi)	Dwór	Zalany 06.06.2010	Informacja przekazana przez delegaturę WUOZ w Tarnobrzegu 7.06.2010

Trześń (gm. Gorzyce, pow. tarnobrzeski)	Spichlerz	Zalany 06.06.2010	Informacja przekazana przez delegaturę WUOZ w Tarnobrzegu 7.06.2010
<b>woj. śląskie</b>			
Bielsko-Biała	Mury obronne starego miasta	Zawalenie fragmentu muru	
Pszczyna	Park pałacowy	Zalanie, powalenie kilku drzew	
Bycina (pow. gliwicki)	Pałac	Podtopienie	
<b>woj. świętokrzyskie</b>			
Nowy Korczyn (pow. buski)	Klasztor pofranciszkański	Podmycie fragmentu muru przykościelnego; częściowe zalanie placu przykościelnego	Trwa akcja zabezpieczania terenu workami z piaskiem (stan z 25 maja 2010).